



Mortiergranaat 2:



KIST 1, LOT onbekend, 8 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 3:



Mortiergranaat 4:



Mortiergranaat 5:

KIST 1, LOT onbekend, 8 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 6:



Mortiergranaat 7:

KIST 1, LOT onbekend, 8 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 8:



KIST 2, LOT onbekend, 10 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 1:



Mortiergranaat 2:



Mortiergranaat 3:

KIST 2, LOT onbekend, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 4:



Mortiergranaat 5:

KIST 2, LOT onbekend, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 6:



Mortiergranaat 7:

KIST 2, LOT onbekend, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 8:



Mortiergranaat 9:

KIST 2, LOT onbekend, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 10:



KIST 3, LOT 04-07-A11, 10 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 1:



Mortiergranaat 2:



Mortiergranaat 3:

KIST 3, LOT 04-07-A11, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 4:



Mortiergranaat 5:

KIST 3, LOT 04-07-A11, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 6:



Mortiergranaat 7:

KIST 3, LOT 04-07-A11, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 8:



Mortiergranaat 9:

KIST 3, LOT 04-07-A11, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 10:



KIST 4, LOT 02-07-A21, 10 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 1:



Mortiergranaat 2:



Mortiergranaat 3:

KIST 4, LOT 02-07-A21, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 4:



Mortiergranaat 5:

KIST 4, LOT 02-07-A21, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 6:



Mortiergranaat 7:

KIST 4, LOT 02-07-A21, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 8:



Mortiergranaat 9:

KIST 4, LOT 02-07-A21, 10 granaten aanwezig.



Mortiergranaat 10:



KIST 5, LOT 04-07-A11, 3 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 1:



Mortiergranaat 2:



KIST 5, LOT 04-07-A11, 3 granaten aanwezig.

Mortiergranaat 3:



BIJLAGE Q: INSPECTIERAPPORT MUNITIE KIDAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| INCIDENTELE INSPECTIE | | BENAMING : CARTRIDGE, 60 MM: HE, 80, F/MR, HB | |
| RAPPOR | | | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px;"></div> </div> </div> | | NSN + PROD.nr : 1310-50-000-0724 (17-B586) | |
| | | ASN nummer : | |
| | | WMS nr voor inspec. : | |
| RAPPORNR : / / | | LVRNCR / ELCO : | |
| INSPECTIEDATUM: | | LOTNR : Zie tekst rapport | |
| WO NR : | | AANTAL AANW : Zie tekst rapport | |
| V&O / BIJLAGE NR : | | HUIDIGE KWALITEITSAANDUIDING: | |
| LUWABO : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> | | Bestelordnr / Requisitienr: | |
| SOLAS : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> | | SERIE nr : | |
| | | OPLAATPLAATS : Mali (Kidal) | |
| | | LOCATIE : | |
| | | AANTAL GEÏNSP : 31 stuks | |
| | | Cfm TABEL : | |
| | | PARTnr : | |
| | | SERIE nr : | |